



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Fire Mountain AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

1 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/fire-mountain-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

2,6 pp färre fel

**Fire Mountain AB presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
växelriktare**

5,3 % icke-godkända punkter mot 7,9 % för genomsnittet.

1 besiktningar

**Fire Mountain AB har 1 offentliga
besiktningar i underlaget**

Rapporten bygger på 1 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Fire Mountain ABs offentliga besiktningar är godkända


Fire Mountain AB

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Fire Mountain AB

1

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Fire Mountain AB  Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Fire Mountain AB
Växelriktare	38 granskade kontrollpunkter	92,1 %	94,7 %
Montagesystem	22 granskade kontrollpunkter	85,3 %	81,8 %
Solpaneler	14 granskade kontrollpunkter	89 %	78,6 %
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	95,9 %	84,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Fire Mountain AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/fire-mountain-ab/data

