



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) jämfört med 7H-Elpartner

2021–2025

41 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5-syd/data/jamfor/7h-elpartner



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,5 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 19,5 % för 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).

3,4 pp

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,3 % för 7H-Elpartner.

7,2 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,2 % för 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).

+3 pp

7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 22 % för 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19,5 %

av 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

19,5 %



7H-Elpartner

25 %



1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

41

besiktningar

7H-Elpartner

8


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) 7H-Elpartner



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		7H-Elpartner	1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)
Solpaneler	674 granskade kontrollpunkter	90,7 %	94,1 %
Växeriktare	1 580 granskade kontrollpunkter	96,5 %	96,2 %
Tillbehör	338 granskade kontrollpunkter	98,7 %	97 %
Montagesystem	913 granskade kontrollpunkter	96 %	88,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) 7H-Elpartner



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnerg) är registrerad som installatör.

Jämförelse

7H-Elpartner jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5-syd/data/jamfor/7h-elpartner

