



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) jämfört med HD Norrsken

2021–2025

41 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5-syd/data/jamfor/hd-norrsken



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19,5 pp

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har högre andel godkända besiktningar

19,5 % godkända, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

15 pp

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för HD Norrsken.

3 pp

HD Norrsken har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3 % för 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).

+22 pp

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har fler besiktningar med få anmärkningar

22 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för HD Norrsken.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19,5 %

av 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

19,5 %



HD Norrsken

0 %



1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

41

besiktningar


HD Norrsken

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) ■ HD Norrsken


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HD Norrsken	1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)
Solpaneler	674 granskade kontrollpunkter	79,1 %	94,1 %
Växelriktare	1 580 granskade kontrollpunkter	88,6 %	96,2 %
Tillbehör	338 granskade kontrollpunkter	100 %	97 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) HD Norrsken



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnerg) är registrerad som installatör.

Jämförelse

HD Norrsken jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5-syd/data/jamfor/hd-norrsken

