



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) jämfört med Solceller & Elektriker AB

2021–2025

41 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5-syd/data/jamfor/solceller-elektriker-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19,5 pp

**1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har
högre andel godkända besiktningar**

19,5 % godkända, jämfört med 0 % för Solceller & Elektriker AB.

15,5 pp

**1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har
lägre felfrekvens vid montering av
montagesystem**

11,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,7 % för Solceller & Elektriker AB.

3 pp

**Solceller & Elektriker AB har lägre
felfrekvens vid installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3 % för 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).

+22 pp

**1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har
fler besiktningar med få anmärkningar**

22 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solceller & Elektriker AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19,5 %

av 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

19,5 %



Solceller & Elektriker AB

0 %



1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

41

besiktningar


Solceller & Elektriker AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)  Solceller & Elektriker AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp	Solceller & Elektriker AB	1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)
Montagesystem	913 granskade kontrollpunkter	73,3 % 88,8 %
Batteri	346 granskade kontrollpunkter	85,7 % 98,3 %
Växelriktare	1 580 granskade kontrollpunkter	87,5 % 96,2 %
Tillbehör	338 granskade kontrollpunkter	100 % 97 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solceller & Elektriker AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5-syd/data/jamfor/solceller-elektriker-ab

