



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



1KOMMA5° jämfört med genomsnittet

2021–2025

360 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,3 pp

**1KOMMA5° presterar bättre än
genomsnittet i Blekinge län**

30 % godkända i 10 besiktningar, jämfört med 13,7 % för
genomsnittet.

0,4 pp färre fel

**1KOMMA5° presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
växelriktare**

7,5 % icke-godkända punkter mot 7,9 % för genomsnittet.

2024

**1KOMMA5° nådde sin högsta andel
godkända besiktningar 2024**

6,4 % godkända bland 125 besiktningar.

360 besiktningar

**1KOMMA5° har 360 offentliga
besiktningar i underlaget**

Rapporten bygger på 360 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,4 %

av 1KOMMA5°s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5°

4,4 %



Genomsnittet

15,6 %



1KOMMA5°

360

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ 1KOMMA5° ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	1KOMMA5°
Växeriktare	13 308 granskade kontrollpunkter	92,1 %	92,5 %
Tillbehör	3 099 granskade kontrollpunkter	95,9 %	96,1 %
Optimerare	393 granskade kontrollpunkter	87,3 %	85,8 %
Batteri	1 904 granskade kontrollpunkter	96,3 %	94,5 %
Montagesystem	8 346 granskade kontrollpunkter	85,3 %	82,1 %
Solpaneler	5 945 granskade kontrollpunkter	89 %	84,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	1KOMMA5°
Skåne län	128 respektive 1 249 besiktningar	8,5 %	2,3 %
Stockholms län	61 respektive 1 120 besiktningar	20,7 %	3,3 %
Västra Götalands län	38 respektive 1 339 besiktningar	22,3 %	5,3 %
Kalmar län	23 respektive 174 besiktningar	11,5 %	8,7 %
Uppsala län	18 respektive 81 besiktningar	9,9 %	0 %
Kronobergs län	15 respektive 83 besiktningar	8,4 %	6,7 %
Östergötlands län	14 respektive 134 besiktningar	4,5 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både 1KOMMA5° och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data

