



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# 1KOMMA5° jämfört med Arka Energy

2021–2025

## 360 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/arka-energy](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/arka-energy)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +5,6 pp

**Arka Energy har högre andel godkända besiktningar**

10 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

### 2,2 pp

**1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

7,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,7 % för Arka Energy.

### 0,5 pp

**Arka Energy har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör**

3,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,9 % för 1KOMMA5°.

### 5 %

**Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma**

Båda ligger på 5 % besiktningar med högst två anmärkningar.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**4,4 %**

av 1KOMMA5°s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5°

4,4 %



Arka Energy

10 %



1KOMMA5°

**360**

besiktningar


Arka Energy

**20**

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ 1KOMMA5° ■ Arka Energy


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


| Produktgrupp         |                                  | Arka Energy | 1KOMMA5°      |
|----------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Optimerare</b>    | 393 granskade kontrollpunkter    | 83,3 %      | <b>85,8 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 13 308 granskade kontrollpunkter | 90,3 %      | <b>92,5 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 8 346 granskade kontrollpunkter  | 80 %        | <b>82,1 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 5 945 granskade kontrollpunkter  | 82,7 %      | <b>84,8 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 1 904 granskade kontrollpunkter  | 92,9 %      | <b>94,5 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 3 099 granskade kontrollpunkter  | 96,6 %      | <b>96,1 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                                                                               |                               | Arka Energy | 1KOMMA5° |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| Stockholms län                                                                    | 61 respektive 10 besiktningar | 10 %        | 3,3 %    |
|  |                               |             |          |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både 1KOMMA5° och Arka Energy.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Arka Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/arka-energy](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/arka-energy)

