



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



1KOMMA5° jämfört med BraEl

2021–2025

360 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/brael



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,4 pp

1KOMMA5° har högre andel godkända besiktningar

4,4 % godkända, jämfört med 0 % för BraEl.

21,8 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 37 % för BraEl.

3,1 pp skillnad

BraEl ligger närmast 1KOMMA5° vid installation av tillbehör

7 % icke-godkända punkter för BraEl, jämfört med 3,9 % för 1KOMMA5°.

+5 pp

1KOMMA5° har fler besiktningar med få anmärkningar

5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för BraEl.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,4 %

av 1KOMMA5°s offentliga besiktningar är godkända

1KOMMA5°

4,4 %



BraEl

0 %



1KOMMA5°

360

besiktningar


BraEl

17

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ 1KOMMA5° ■ BraEl


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		BraEl	1KOMMA5°
Batteri	1 904 granskade kontrollpunkter	57,1 %	94,5 %
Optimerare	393 granskade kontrollpunkter	50 %	85,8 %
Solpaneler	5 945 granskade kontrollpunkter	63 %	84,8 %
Montagesystem	8 346 granskade kontrollpunkter	66,1 %	82,1 %
Växelriktare	13 308 granskade kontrollpunkter	85,3 %	92,5 %
Tillbehör	3 099 granskade kontrollpunkter	93 %	96,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		BraEl	1KOMMA5°
Skåne län	128 respektive 8 besiktningar	0 %	2,3 %
Västra Götalands län	38 respektive 3 besiktningar	0 %	5,3 %
Västmanlands län	13 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både 1KOMMA5° och BraEl.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° är registrerad som installatör.

Jämförelse

BraEl jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/brael

