



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



1KOMMA5° jämfört med Solebra AB

2021–2025

360 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,4 pp

1KOMMA5° har högre andel godkända besiktningar

4,4 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

1,3 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,8 % för Solebra AB.

7,7 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,9 % för 1KOMMA5°.

+5 pp

1KOMMA5° har fler besiktningar med få anmärkningar

5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solebra AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,4 %

av 1KOMMA5°s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5°

4,4 %



Solebra AB

0 %



1KOMMA5°

360

besiktningar

Solebra AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ 1KOMMA5° ■ Solebra AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	1KOMMA5°
Batteri	1 904 granskade kontrollpunkter	93,2 %	94,5 %
Tillbehör	3 099 granskade kontrollpunkter	97,2 %	96,1 %
Växelriktare	13 308 granskade kontrollpunkter	95,2 %	92,5 %
Solpaneler	5 945 granskade kontrollpunkter	88,2 %	84,8 %
Montagesystem	8 346 granskade kontrollpunkter	89,8 %	82,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/solebra-ab

