



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



1KOMMA5° jämfört med Vattenfall

2021–2025

360 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+1,9 pp

Vattenfall har högre andel godkända besiktningar

6,3 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

5,8 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

14,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Vattenfall.

1,5 pp skillnad

Vattenfall ligger närmast 1KOMMA5° vid montering av montagesystem

19,4 % icke-godkända punkter för Vattenfall, jämfört med 17,9 % för 1KOMMA5°.

+1,3 pp

Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,4 %

av 1KOMMA5°s offentliga besiktningar är godkända


1KOMMA5°

4,4 %



Vattenfall

6,3 %



1KOMMA5°

360

besiktningar

Vattenfall

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ 1KOMMA5° ■ Vattenfall


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	1KOMMA5°
Optimerare	393 granskade kontrollpunkter	80 %	85,8 %
Solpaneler	5 945 granskade kontrollpunkter	80,3 %	84,8 %
Växelriktare	13 308 granskade kontrollpunkter	88 %	92,5 %
Tillbehör	3 099 granskade kontrollpunkter	91,9 %	96,1 %
Batteri	1 904 granskade kontrollpunkter	92,6 %	94,5 %
Montagesystem	8 346 granskade kontrollpunkter	80,6 %	82,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Vattenfall	1KOMMA5°
Västra Götalands län	38 respektive 4 besiktningar	0 %	5,3 %
Uppsala län	18 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både 1KOMMA5° och Vattenfall.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 1KOMMA5° är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/1komma5/data/jamfor/vattenfall

