



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



7H-Elpartner jämfört med Elteknik i Lund

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/elteknik-i-lund



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.

16 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Elteknik i Lund.

6,9 pp skillnad

Elteknik i Lund ligger närmast 7H-Elpartner vid installation av tillbehör

8,2 % icke-godkända punkter för Elteknik i Lund, jämfört med 1,3 % för 7H-Elpartner.

+25 pp

7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av 7H-Elpartners offentliga besiktningar är godkända


7H-Elpartner

25 %



Elteknik i Lund

0 %



7H-Elpartner

8

besiktningar

Elteknik i Lund

49


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

7H-Elpartner Elteknik i Lund




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elteknik i Lund	7H-Elpartner
Montagesystem	175 granskade kontrollpunkter	80 %	96 %
Växeriktare	315 granskade kontrollpunkter	86,5 %	96,5 %
Solpaneler	129 granskade kontrollpunkter	82 %	90,7 %
Tillbehör	78 granskade kontrollpunkter	91,8 %	98,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 7H-Elpartner är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elteknik i Lund jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/elteknik-i-lund

