



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# 7H-Elpartner jämfört med My Energy Partner AB

2021–2025

---

## 8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/my-energy-partner-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/my-energy-partner-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +25 pp

**7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar**

25 % godkända, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.

### 16,2 pp

**7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

9,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,5 % för My Energy Partner AB.

### 5,2 pp skillnad

**My Energy Partner AB ligger närmast 7H-Elpartner vid installation av växelriktare**

8,7 % icke-godkända punkter för My Energy Partner AB, jämfört med 3,5 % för 7H-Elpartner.

### +25 pp

**7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar**

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**25 %**

av 7H-Elpartners offentliga besiktningar är godkända


7H-Elpartner

25 %



My Energy Partner AB

0 %



7H-Elpartner

**8**

besiktningar

My Energy Partner AB

**4**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

7H-Elpartner My Energy Partner AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                               | My Energy Partner AB | 7H-Elpartner  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 129 granskade kontrollpunkter | 74,5 %               | <b>90,7 %</b> |
|    |                               |                      |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 175 granskade kontrollpunkter | 84 %                 | <b>96 %</b>   |
|    |                               |                      |               |
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 78 granskade kontrollpunkter  | 90,7 %               | <b>98,7 %</b> |
|    |                               |                      |               |
| <b>Växelriktare</b>                                                                 | 315 granskade kontrollpunkter | 91,3 %               | <b>96,5 %</b> |
|  |                               |                      |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

7H-Elpartner My Energy Partner AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 7H-Elpartner är registrerad som installatör.

## Jämförelse

My Energy Partner AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/my-energy-partner-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/my-energy-partner-ab)

