



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



7H-Elpartner jämfört med SO Solkraft AB

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/so-solkraft-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+13,2 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 11,8 % för SO Solkraft AB.

3,6 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,6 % för SO Solkraft AB.

3,1 pp

SO Solkraft AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,3 % för 7H-Elpartner.

+19,1 pp


7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för SO Solkraft AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av 7H-Elpartners offentliga besiktningar är godkända



7H-Elpartner

8

besiktningar

SO Solkraft AB

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

7H-Elpartner SO Solkraft AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SO Solkraft AB	7H-Elpartner
Montagesystem	175 granskade kontrollpunkter	92,4 %	96 %
Tillbehör	78 granskade kontrollpunkter	95,9 %	98,7 %
Växelriktare	315 granskade kontrollpunkter	94 %	96,5 %
Solpaneler	129 granskade kontrollpunkter	93,8 %	90,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där 7H-Elpartner är registrerad som installatör.

Jämförelse

SO Solkraft AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/7h-elpartner/data/jamfor/so-solkraft-ab

