



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



AH Energy AB jämfört med SO Solkraft AB

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/so-solkraft-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,5 pp

AH Energy AB har högre andel godkända besiktningar

14,3 % godkända, jämfört med 11,8 % för SO Solkraft AB.

3,4 pp

AH Energy AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,4 % för SO Solkraft AB.

4,3 pp

SO Solkraft AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,5 % för AH Energy AB.

+8,4 pp

AH Energy AB har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för SO Solkraft AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av AH Energy ABs offentliga besiktningar är godkända


AH Energy AB

14,3 %



SO Solkraft AB

11,8 %



AH Energy AB

7

besiktningar

SO Solkraft AB

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ AH Energy AB ■ SO Solkraft AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SO Solkraft AB	AH Energy AB
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	96,6 %	100 %
Växeriktare	266 granskade kontrollpunkter	94 %	97 %
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	92,4 %	89,1 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	95,9 %	92,3 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	93,8 %	89,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där AH Energy AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

SO Solkraft AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ah-energy-ab/data/jamfor/so-solkraft-ab

