



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+34,4 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

4,2 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

20 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Alstra.

+22,2 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



Assemblin Solar AB

40 %



Alstra

54

besiktningar


Assemblin Solar AB

15

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Alstra  Assemblin Solar AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Alstra
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	93,9 %	98,1 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	91,1 %	85,7 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	97,2 %	91,3 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	97,5 %	89 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	98,4 %	89,1 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Assemblin Solar AB	Alstra
Skåne län	44 respektive 6 besiktningar	33,3 %	6,8 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Alstra och Assemblin Solar AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/assemblin-solar-ab

