



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med BYHMGARD

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/byhmgard



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19,4 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

5,2 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

5,1 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+13,9 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



BYHMGARD

25 %



Alstra

54

besiktningar

BYHMGARD

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Alstra BYHMGARD



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		BYHMGARD	Alstra
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	80,5 %	85,7 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	85,7 %	89,1 %
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	100 %	98,1 %
Växeriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	95,2 %	91,3 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	94,1 %	89 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	88,9 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Alstra BYHMGARD



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

BYHMGARD jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/byhmgard

