



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Delidel

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/delidel



Läs rapporten digitalt



Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,9 pp

Delidel har högre andel godkända besiktningar

12,5 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

6,9 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,8 % för Delidel.

7,4 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+6,4 pp


Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända



Alstra
54
besiktningar


Delidel
40
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Alstra Delidel




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Delidel	Alstra
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	91,2 %	98,1 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	88,7 %	89,1 %
Växeriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	90,9 %	91,3 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	87 %	85,7 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	96,4 %	89 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Delidel jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/delidel

