



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Solebra AB

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,6 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

4,9 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,8 % för Solebra AB.

8,2 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solebra AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



Solebra AB

0 %



Alstra

54

besiktningar

Solebra AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Alstra Solebra AB


2022		6,3 % 16 st	- 0 st
2023		0 % 24 st	- 0 st
2024		14,3 % 14 st	0 % 2 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	Alstra
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	93,2 %	98,1 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	88,2 %	89,1 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	95,2 %	91,3 %
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	89,8 %	85,7 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	97,2 %	89 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/solebra-ab

