



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Telge Energi

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/telge-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,6 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 0 % för Telge Energi.

15,6 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 29,9 % för Telge Energi.

8,5 pp

Telge Energi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Telge Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



Telge Energi

0 %



Alstra

54

besiktningar

Telge Energi

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Alstra Telge Energi




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Telge Energi	Alstra
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	70,1 %	85,7 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	74,3 %	89,1 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	88,7 %	91,3 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	97,5 %	89 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Telge Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/telge-energi

