



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

1 av 2

**Assemblin Solar AB ligger över
genomsnittet under 1 rapportår**

Högre andel godkända än genomsnittet under 1 av 2
jämförbara år.

+24,8 pp

**Assemblin Solar AB presterar bättre än
genomsnittet i Skåne län**

33,3 % godkända i 6 besiktningar, jämfört med 8,5 % för
genomsnittet.

12,7 pp färre fel

**Assemblin Solar AB presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
optimerare**

0 % icke-godkända punkter mot 12,7 % för genomsnittet.

+18,5 pp

**Assemblin Solar AB har fler
besiktningar med få anmärkningar**

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, mot
14,8 % för genomsnittet.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Genomsnittet

15,6 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Assemblin Solar AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Assemblin Solar AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	89 %	98,4 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	85,3 %	91,1 %
Växelriktare	351 granskade kontrollpunkter	92,1 %	97,2 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	95,9 %	97,5 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	Assemblin Solar AB
Västra Götalands län	9 respektive 1 339 besiktningar	22,3 %	44,4 %
Skåne län	6 respektive 1 249 besiktningar	8,5 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data

