



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Alstra

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/alstra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+34,4 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

20 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Alstra.

4,2 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

+22,2 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Alstra

5,6 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar


Alstra

54

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Assemblin Solar AB  Alstra

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alstra	Assemblin Solar AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	89,1 %	98,4 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	89 %	97,5 %
Växelriktare	351 granskade kontrollpunkter	91,3 %	97,2 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	85,7 %	91,1 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	98,1 %	93,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


Assemblin Solar AB Alstra



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Alstra	Assemblin Solar AB
Skåne län	6 respektive 44 besiktningar	6,8 %	33,3 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och Alstra.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alstra jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/alstra

