



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Dalhem Sol

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/dalhem-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

11,4 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Dalhem Sol.

1 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Dalhem Sol

0 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar

Dalhem Sol

7

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Assemblin Solar AB Dalhem Sol

2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		100 % 2 st	0 % 4 st
2024		33,3 % 6 st	0 % 1 st
2025		28,6 % 7 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Dalhem Sol	Assemblin Solar AB
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	87 %	98,4 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	83,3 %	91,1 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	96,3 %	97,5 %
Växeloriktare	351 granskade kontrollpunkter	96,3 %	97,2 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	94,9 %	93,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB Dalhem Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Dalhem Sol	Assemblin Solar AB
Skåne län	6 respektive 7 besiktningar	0 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och Dalhem Sol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dalhem Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/dalhem-sol

