



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Enermont

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/enermont



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+28,5 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 11,5 % för Enermont.

13 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Enermont.

1,3 pp skillnad

Enermont ligger närmast Assemblin Solar AB vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter för Enermont, jämfört med 8,9 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enermont.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Enermont

11,5 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar


Enermont

26

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Assemblin Solar AB  Enermont

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Enermont	Assemblin Solar AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	87 %	100 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	88,6 %	98,4 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	91,2 %	97,5 %
Växeriktare	351 granskade kontrollpunkter	93,6 %	97,2 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	90,5 %	93,9 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	89,8 %	91,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


Assemblin Solar AB Enermont



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Enermont	Assemblin Solar AB
Skåne län	6 respektive 26 besiktningar	11,5 %	33,3 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och Enermont.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enermont jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/enermont

