



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med PFA Solteknik

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/pfa-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,7 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 33,3 % för PFA Solteknik.

12,2 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för PFA Solteknik.

3,2 pp

PFA Solteknik har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,9 % för Assemblin Solar AB.

33,3 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 33,3 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



PFA Solteknik

33,3 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar


PFA Solteknik

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Assemblin Solar AB  PFA Solteknik

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PFA Solteknik	Assemblin Solar AB
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	86,2 %	98,4 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,9 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	100 %	97,5 %
Växeriktare	351 granskade kontrollpunkter	100 %	97,2 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	94,3 %	91,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB PFA Solteknik



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		PFA Solteknik	Assemblin Solar AB
Västra Götalands län	9 respektive 3 besiktningar	33,3 %	44,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och PFA Solteknik.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

PFA Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/pfa-solteknik

