



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Solar Entreprenad Nordic

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solar-entreprenad-nordic



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 20 % för Solar Entreprenad Nordic.

10,6 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

6,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Solar Entreprenad Nordic.

1,4 pp

Solar Entreprenad Nordic har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,9 % för Assemblin Solar AB.

+13,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 20 % för Solar Entreprenad Nordic.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Solar Entreprenad Nordic

20 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar

Solar Entreprenad Nordic

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Assemblin Solar AB Solar Entreprenad Nordic



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Entreprenad Nordic	Assemblin Solar AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	50 %	100 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	83,3 %	93,9 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	93,3 %	98,4 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	93,5 %	97,5 %
Växelriktare	351 granskade kontrollpunkter	94,4 %	97,2 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	92,5 %	91,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB Solar Entreprenad Nordic



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solar Entreprenad Nordic	Assemblin Solar AB
Västra Götalands län	9 respektive 5 besiktningar	20 % 44,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och Solar Entreprenad Nordic.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Entreprenad Nordic jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solar-entreprenad-nordic

