



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Solkomplett Sverige AB

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.

6,9 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solkomplett Sverige AB.

0,2 pp

Solkomplett Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,5 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Solkomplett Sverige AB

0 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar

Solkomplett Sverige AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Assemblin Solar AB Solkomplett Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkomplett Sverige AB	Assemblin Solar AB
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	91,5 %	98,4 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	88 %	91,1 %
Växelriktare	351 granskade kontrollpunkter	94,2 %	97,2 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	92,9 %	93,9 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	97,7 %	97,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB Solkomplett Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkomplett Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab

