



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med TEEAB

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/teeab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för TEEAB.

26,2 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

1,7 pp skillnad

TEEAB ligger närmast Assemblin Solar AB vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter för TEEAB, jämfört med 2,5 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för TEEAB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



TEEAB

0 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar

TEEAB

7


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Assemblin Solar AB TEEAB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		TEEAB	Assemblin Solar AB
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	72,2 %	98,4 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	84,6 %	93,9 %
Växelriktare	351 granskade kontrollpunkter	90,7 %	97,2 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	87,5 %	91,1 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	95,8 %	97,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Assemblin Solar AB TEEAB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	TEEAB	Assemblin Solar AB
Skåne län	6 respektive 6 besiktningar	0 % 33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och TEEAB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

TEEAB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/teeab

