



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Assemblin Solar AB jämfört med Vattenfall

2021–2025

15 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,7 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.

20 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Vattenfall.

1,3 pp skillnad

Vattenfall ligger närmast Assemblin Solar AB vid installation av batterier

7,4 % icke-godkända punkter för Vattenfall, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

+27 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av Assemblin Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Assemblin Solar AB

40 %



Vattenfall

6,3 %



Assemblin Solar AB

15

besiktningar


Vattenfall

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Assemblin Solar AB ■ Vattenfall


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Assemblin Solar AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Solpaneler	255 granskade kontrollpunkter	80,3 %	98,4 %
Montagesystem	349 granskade kontrollpunkter	80,6 %	91,1 %
Växeloriktare	351 granskade kontrollpunkter	88 %	97,2 %
Tillbehör	159 granskade kontrollpunkter	91,9 %	97,5 %
Batteri	311 granskade kontrollpunkter	92,6 %	93,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Vattenfall	Assemblin Solar AB
Västra Götalands län	9 respektive 4 besiktningar	0 %	44,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Assemblin Solar AB och Vattenfall.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Assemblin Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/assemblin-solar-ab/data/jamfor/vattenfall

