



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BYHMGARD jämfört med Alstra

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/alstra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19,4 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

5,1 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

5,2 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

+13,9 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av BYHMGARDs offentliga besiktningar är godkända


BYHMGARD

25 %



Alstra

5,6 %



BYHMGARD

4

besiktningar

Alstra

54


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

BYHMGARD Alstra



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alstra	BYHMGARD
Optimerare	9 granskade kontrollpunkter	80 %	88,9 %
Tillbehör	51 granskade kontrollpunkter	89 %	94,1 %
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	91,3 %	95,2 %
Batteri	32 granskade kontrollpunkter	98,1 %	100 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	89,1 %	85,7 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	85,7 %	80,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

BYHMGARD Alstra



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BYHMGARD är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alstra jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/alstra

