



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BYHMGARD jämfört med Sol i Väst

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

14,1 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

1 pp

Sol i Väst har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,9 % för BYHMGARD.

+25 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol i Väst.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av BYHMGARDs offentliga besiktningar är godkända


BYHMGARD

25 %



Sol i Väst

0 %



BYHMGARD

4

besiktningar

Sol i Väst

36

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

BYHMGARD Sol i Väst


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 1 st	0 % 32 st
2024		50 % 2 st	0 % 3 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	BYHMGARD
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	71,6 %	85,7 %
Batteri	32 granskade kontrollpunkter	90,7 %	100 %
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	91,2 %	95,2 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	78,2 %	80,5 %
Tillbehör	51 granskade kontrollpunkter	95,1 %	94,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BYHMGARD är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/sol-i-vast

