



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



BYHMGARD jämfört med Vattenfall

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+18,7 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.

7,4 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,4 % för Vattenfall.

0,1 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

19,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

+18,7 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av BYHMGARDs offentliga besiktningar är godkända


BYHMGARD

25 %



Vattenfall

6,3 %



BYHMGARD

4

besiktningar

Vattenfall

16


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

BYHMGARD Vattenfall




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	BYHMGARD
Optimerare	9 granskade kontrollpunkter	80 %	88,9 %
Batteri	32 granskade kontrollpunkter	92,6 %	100 %
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	88 %	95,2 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	80,3 %	85,7 %
Tillbehör	51 granskade kontrollpunkter	91,9 %	94,1 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	80,6 %	80,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där BYHMGARD är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/byhmgard/data/jamfor/vattenfall

