



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Cell Solar Nordic jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

44 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för Cell Solar Nordic.

30,3 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,6 % för Cell Solar Nordic.

5,4 pp skillnad

Cell Solar Nordic ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

5,4 % icke-godkända punkter för Cell Solar Nordic, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Cell Solar Nordic.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Cell Solar Nordics offentliga besiktningar är godkända

Cell Solar Nordic

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Cell Solar Nordic

44

besiktningar


Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Cell Solar Nordic ■ Energiteknik i Kungälv AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	Cell Solar Nordic
Tillbehör	37 granskade kontrollpunkter	100 %	94,6 %
Växeriktare	250 granskade kontrollpunkter	100 %	94,4 %
Solpaneler	127 granskade kontrollpunkter	95,9 %	83,5 %
Optimerare	35 granskade kontrollpunkter	100 %	82,9 %
Montagesystem	125 granskade kontrollpunkter	96,7 %	66,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Cell Solar Nordic Energiteknik i Kungälv AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Energiteknik i Kungälv AB	Cell Solar Nordic
Västra Götalands län	7 respektive 4 besiktningar 75 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Cell Solar Nordic och Energiteknik i Kungälv AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cell Solar Nordic är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

