



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Cellera AB jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+65 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 10 % för Celler AB.

22,6 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Celler AB.

4,5 pp skillnad

Cellera AB ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter för Celler AB, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Celler AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Cellera ABs offentliga besiktningar är godkända


Cellera AB

10 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Cellera AB

10

besiktningar


Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Celler AB  Energiteknik i Kungälv AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	Cellera AB
Optimerare	4 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Batteri	44 granskade kontrollpunkter	100 %	95,5 %
			
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	100 %	89,7 %
			
Solpaneler	164 granskade kontrollpunkter	95,9 %	84,1 %
			
Växelskiftare	361 granskade kontrollpunkter	100 %	87,3 %
			
Montagesystem	228 granskade kontrollpunkter	96,7 %	74,1 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Cellera AB Energiteknik i Kungälv AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Energiteknik i Kungälv AB	Cellera AB
Västra Götalands län	7 respektive 4 besiktningar	75 %	14,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Cellera AB och Energiteknik i Kungälv AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cellera AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

