



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Cellera AB jämfört med GuldSolByggen

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/guldsolbyggen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Cellera AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för GuldSolByggen.

4,2 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,7 % för GuldSolByggen.

3,8 pp

GuldSolByggen har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

6,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för Celler AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Cellerä ABs offentliga besiktningar är godkända


Cellerä AB

10 %



GuldSolByggen

0 %



Cellerä AB

10

besiktningar

GuldSolByggen

16


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Cellera AB GuldSolByggen




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		GuldSolByggen	Cellera AB
Optimerare	4 granskade kontrollpunkter	78,4 %	100 %
Batteri	44 granskade kontrollpunkter	91,3 %	95,5 %
Montagesystem	228 granskade kontrollpunkter	71,3 %	74,1 %
Solpaneler	164 granskade kontrollpunkter	85,5 %	84,1 %
Växelriktare	361 granskade kontrollpunkter	89,6 %	87,3 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	93,5 %	89,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cellera AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

GuldSolByggen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/guldsolbyggen

