



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Cellera AB jämfört med HD Norrsken

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/hd-norrsken



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Cellera AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

5 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för HD Norrsken.

10,3 pp

HD Norrsken har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för Celler AB.

0 %


Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Celleras ABs offentliga besiktningar är godkända



Cellera AB
10
besiktningar


HD Norrsken
3
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Cellera AB HD Norrsken




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HD Norrsken	Cellera AB
Solpaneler	164 granskade kontrollpunkter	79,1 %	84,1 %
Växeriktare	361 granskade kontrollpunkter	88,6 %	87,3 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	100 %	89,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cellera AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

HD Norrsken jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/hd-norrsken

