



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Cellera AB jämfört med Sol1 AB

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/sol1-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,3 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 10 % för Celler AB.

5,8 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

10,3 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för Celler AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Cellerä ABs offentliga besiktningar är godkända


Cellerä AB

10 %



Sol1 AB

33,3 %



Cellerä AB

10

besiktningar

Sol1 AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Cellera AB Sol1 AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol1 AB	Cellera AB
Optimerare	4 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Solpaneler	164 granskade kontrollpunkter	78,3 %	84,1 %
Batteri	44 granskade kontrollpunkter	95 %	95,5 %
Växeriktare	361 granskade kontrollpunkter	87,7 %	87,3 %
Montagesystem	228 granskade kontrollpunkter	79,4 %	74,1 %
Tillbehör	97 granskade kontrollpunkter	100 %	89,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cellera AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol1 AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cellera-ab/data/jamfor/sol1-ab

