



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Clean Sun Sverige AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/clean-sun-sverige-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

2,2 pp färre fel

Clean Sun Sverige AB presterar bättre än genomsnittet vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter mot 14,7 % för genomsnittet.

3 besiktningar

Clean Sun Sverige AB har 3 offentliga besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 3 offentliga installationer och jämförelseunderlaget på 5280.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Clean Sun Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända

Clean Sun Sverige AB

0 %

Genomsnittet

15,6 %

Clean Sun Sverige AB

3

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Clean Sun Sverige AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Clean Sun Sverige AB
Montagesystem	56 granskade kontrollpunkter	85,3 %	87,5 %
Växelriktare	156 granskade kontrollpunkter	92,1 %	92,3 %
Tillbehör	40 granskade kontrollpunkter	95,9 %	95 %
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	89 %	85,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Clean Sun Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/clean-sun-sverige-ab/data

