



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Clean Sun Sverige AB jämfört med 7H-Elpartner

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/clean-sun-sverige-ab/data/jamfor/7h-elpartner



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Clean Sun Sverige AB.

8,5 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,5 % för Clean Sun Sverige AB.

3,7 pp skillnad

Clean Sun Sverige AB ligger närmast 7H-Elpartner vid installation av tillbehör

5 % icke-godkända punkter för Clean Sun Sverige AB, jämfört med 1,3 % för 7H-Elpartner.

+25 pp

7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Clean Sun Sverige AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Clean Sun Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Clean Sun Sverige AB

0 %



7H-Elpartner

25 %



Clean Sun Sverige AB

3

besiktningar


7H-Elpartner

8

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Clean Sun Sverige AB  7H-Elpartner

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		7H-Elpartner	Clean Sun Sverige AB
Tillbehör	40 granskade kontrollpunkter	98,7 %	95 %
Växelriktare	156 granskade kontrollpunkter	96,5 %	92,3 %
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	90,7 %	85,4 %
Montagesystem	56 granskade kontrollpunkter	96 %	87,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Clean Sun Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

7H-Elpartner jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/clean-sun-sverige-ab/data/jamfor/7h-elpartner

