



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dala Solenergi jämfört med Mariapark Sol

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/maria-park-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

10,8 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 19 % för Dala Solenergi.

0 pp skillnad

Dala Solenergi ligger närmast Mariapark Sol vid installation av batterier

4,3 % icke-godkända punkter för Dala Solenergi, jämfört med 4,3 % för Mariapark Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dala Solenergis offentliga besiktningar är godkända

Dala Solenergi

0 %



Mariapark Sol

0 %



Dala Solenergi

4

besiktningar

Mariapark Sol

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Dala Solenergi ■ Mariapark Sol


2021		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 1 st	- 0 st
2024		- 0 st	0 % 1 st
2025		0 % 2 st	0 % 2 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariapark Sol	Dala Solenergi
Batteri	47 granskade kontrollpunkter	95,7 %	95,7 %
			
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	79,7 %	77,9 %
			
Tillbehör	42 granskade kontrollpunkter	100 %	92,9 %
			
Solpaneler	42 granskade kontrollpunkter	91,8 %	81 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dala Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariapark Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/maria-park-sol

