



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dala Solenergi jämfört med Vancos

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/vancos



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

4,4 pp

Vancos har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

16,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Dala Solenergi.

2,1 pp skillnad

Dala Solenergi ligger närmast Vancos vid montering av montagesystem

22,1 % icke-godkända punkter för Dala Solenergi, jämfört med 20 % för Vancos.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dala Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Dala Solenergi

0 %



Vancos

0 %



Dala Solenergi

4

besiktningar

Vancos

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Dala Solenergi ■ Vancos


2021		0 % 1 st	0 % 1 st
2023		0 % 1 st	0 % 2 st
2025		0 % 2 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vancos	Dala Solenergi
Batteri	47 granskade kontrollpunkter	87,5 %	95,7 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	80 %	77,9 %
Växelriktare	72 granskade kontrollpunkter	83,6 %	79,2 %
Tillbehör	42 granskade kontrollpunkter	100 %	92,9 %
Solpaneler	42 granskade kontrollpunkter	100 %	81 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dala Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vancos jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/vancos

