



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dalhem Sol jämfört med Auterra Solar

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/auterra-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+22,2 pp

Auterra Solar har högre andel godkända besiktningar

22,2 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

2,7 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,4 % för Auterra Solar.

9,2 pp

Auterra Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Dalhem Sol.

+11,1 pp

Auterra Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dalhem Sols offentliga besiktningar är godkända


Dalhem Sol

0 %



Auterra Solar

22,2 %



Dalhem Sol

7

besiktningar

Auterra Solar

9

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Dalhem Sol ■ Auterra Solar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Auterra Solar	Dalhem Sol
Växelriktare	187 granskade kontrollpunkter	93,6 %	96,3 %
Tillbehör	82 granskade kontrollpunkter	94,7 %	96,3 %
Montagesystem	114 granskade kontrollpunkter	85,8 %	83,3 %
Solpaneler	100 granskade kontrollpunkter	96,2 %	87 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dalhem Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Auterra Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/auterra-solar

