



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Dalhem Sol jämfört med Ecotech solutions

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/ecotech-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

16,3 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

3,7 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,7 % för Dalhem Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dalhem Sols offentliga besiktningar är godkända


Dalhem Sol

0 %



Ecotech solutions

0 %



Dalhem Sol

7

besiktningar

Ecotech solutions

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Dalhem Sol ■ Ecotech solutions

2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 4 st	- 0 st
2024		0 % 1 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ecotech solutions	Dalhem Sol
Montagesystem	114 granskade kontrollpunkter	67 %	83,3 %
Solpaneler	100 granskade kontrollpunkter	79,7 %	87 %
Växelriktare	187 granskade kontrollpunkter	89,9 %	96,3 %
Batteri	39 granskade kontrollpunkter	96,7 %	94,9 %
Tillbehör	82 granskade kontrollpunkter	100 %	96,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Dalhem Sol ■ Ecotech solutions



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Ecotech solutions	Dalhem Sol
Skåne län	7 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Dalhem Sol och Ecotech solutions.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dalhem Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ecotech solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/ecotech-solutions

