



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dalhem Sol jämfört med Energy Effective Solutions

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/energy-effective-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,6 pp

Energy Effective Solutions har högre andel godkända besiktningar

3,6 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

8,2 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

0,6 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Dalhem Sol.

+5,5 pp

Energy Effective Solutions har fler besiktningar med få anmärkningar

5,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dalhem Sols offentliga besiktningar är godkända


Dalhem Sol

0 %



Energy Effective Solutions

3,6 %



Dalhem Sol

7

besiktningar

Energy Effective Solutions

55


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Dalhem Sol ■ Energy Effective Solutions



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energy Effective Solutions	Dalhem Sol
Batteri	39 granskade kontrollpunkter	86,7 %	94,9 %
Växeriktare	187 granskade kontrollpunkter	93,9 %	96,3 %
Solpaneler	100 granskade kontrollpunkter	87,3 %	87 %
Tillbehör	82 granskade kontrollpunkter	96,6 %	96,3 %
Montagesystem	114 granskade kontrollpunkter	83,9 %	83,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Dalhem Sol ■ Energy Effective Solutions



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dalhem Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energy Effective Solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/energy-effective-solutions

