



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dalhem Sol jämfört med JS Elservice

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/js-elservice



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

7,7 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

3,7 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,7 % för Dalhem Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dalhem Sols offentliga besiktningar är godkända


Dalhem Sol

0 %



JS Elservice

0 %



Dalhem Sol

7

besiktningar

JS Elservice




3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.


0-100 %

 Dalhem Sol  JS Elservice


2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 4 st	- 0 st
2024		0 % 1 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		JS Elservice	Dalhem Sol
Montagesystem	114 granskade kontrollpunkter	75,6 %	83,3 %
			
Växelriktare	187 granskade kontrollpunkter	94,2 %	96,3 %
			
Solpaneler	100 granskade kontrollpunkter	89,1 %	87 %
			
Tillbehör	82 granskade kontrollpunkter	100 %	96,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		JS Elservice	Dalhem Sol
Skåne län	7 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Dalhem Sol och JS Elservice.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dalhem Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

JS Elservice jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/js-elservice

