



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dalhem Sol jämfört med Penthon

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

0,8 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för Penthon.

3,8 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Dalhem Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dalhem Sols offentliga besiktningar är godkända


Dalhem Sol

0 %



Penthon

0 %



Dalhem Sol

7

besiktningar

Penthon




6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Dalhem Sol  Penthon


2022		0 % 2 st	0 % 1 st
2023		0 % 4 st	0 % 2 st
2024		0 % 1 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Dalhem Sol
Solpaneler	100 granskade kontrollpunkter	86,2 %	87 %
Växeriktare	187 granskade kontrollpunkter	95,8 %	96,3 %
Batteri	39 granskade kontrollpunkter	95,8 %	94,9 %
Tillbehör	82 granskade kontrollpunkter	98,2 %	96,3 %
Montagesystem	114 granskade kontrollpunkter	87,1 %	83,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dalhem Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/penthon

