



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dalhem Sol jämfört med SolNord AB

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/solnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

3,2 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,9 % för SolNord AB.

4,7 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Dalhem Sol.

+8 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dalhem Sols offentliga besiktningar är godkända


Dalhem Sol

0 %



SolNord AB

4 %



Dalhem Sol

7

besiktningar

SolNord AB

25

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Dalhem Sol

■ SolNord AB

2022		0 % 2 st	25 % 4 st
2023		0 % 4 st	0 % 9 st
2024		0 % 1 st	0 % 11 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SolNord AB	Dalhem Sol
Växelriktare	187 granskade kontrollpunkter	93,1 %	96,3 %
Batteri	39 granskade kontrollpunkter	94,1 %	94,9 %
Tillbehör	82 granskade kontrollpunkter	95,6 %	96,3 %
Montagesystem	114 granskade kontrollpunkter	85,2 %	83,3 %
Solpaneler	100 granskade kontrollpunkter	91,7 %	87 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Dalhem Sol ■ SolNord AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		SolNord AB	Dalhem Sol
Skåne län	7 respektive 14 besiktningar	7,1 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Dalhem Sol och SolNord AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dalhem Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

SolNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/solnord-ab

