



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Dalhem Sol jämfört med Suntex

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/suntex



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

16,1 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,8 % för Suntex.

7 pp skillnad

Suntex ligger närmast Dalhem Sol vid installation av tillbehör

10,7 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 3,7 % för Dalhem Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dalhem Sols offentliga besiktningar är godkända


Dalhem Sol

0 %



Suntex

0 %



Dalhem Sol

7

besiktningar

Suntex

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Dalhem Sol ■ Suntex

2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 4 st	0 % 1 st
2024		0 % 1 st	- 0 st
2025		- 0 st	0 % 2 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Suntex	Dalhem Sol
Växelriktare	187 granskade kontrollpunkter	80,2 %	96,3 %
Montagesystem	114 granskade kontrollpunkter	72,9 %	83,3 %
Solpaneler	100 granskade kontrollpunkter	78,8 %	87 %
Tillbehör	82 granskade kontrollpunkter	89,3 %	96,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Dalhem Sol ■ Suntex



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dalhem Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Suntex jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalhem-sol/data/jamfor/suntex

