



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med 1KOMMA5°

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/1komma5



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,7 pp

Decasol har högre andel godkända besiktningar

9,1 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

5,9 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,2 % för 1KOMMA5°.

2,5 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 10 % för Decasol.

+1,1 pp


Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända



Decasol
33
besiktningar


1KOMMA5°
360
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.





0-100 %

Decasol 1KOMMA5°



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		1KOMMA5°	Decasol
Optimerare	12 granskade kontrollpunkter	85,8 %	91,7 %
			
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	84,8 %	87,8 %
			
Batteri	89 granskade kontrollpunkter	94,5 %	94,4 %
			
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	96,1 %	95,7 %
			
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	82,1 %	81,4 %
			
Växelriktare	1 290 granskade kontrollpunkter	92,5 %	90 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


Decasol 1KOMMA5°



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		1KOMMA5°	Decasol
Skåne län	14 respektive 128 besiktningar	2,3 %	14,3 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Decasol och 1KOMMA5°.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

1KOMMA5° jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/1komma5

