



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med BYHMGARD

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/byhmgard



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,9 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 9,1 % för Decasol.

2,1 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,3 % för BYHMGARD.

5,6 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,6 % för Decasol.

+18,9 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Decasol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända


Decasol

9,1 %



BYHMGARD

25 %



Decasol

33

besiktningar

BYHMGARD

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Decasol BYHMGARD



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		BYHMGARD	Decasol
Optimerare	12 granskade kontrollpunkter	88,9 %	91,7 %
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	85,7 %	87,8 %
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	94,1 %	95,7 %
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	80,5 %	81,4 %
Växeriktare	1 290 granskade kontrollpunkter	95,2 %	90 %
Batteri	89 granskade kontrollpunkter	100 %	94,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Decasol BYHMGARD



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

BYHMGARD jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/byhmgard

