



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med Inovèla

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/inovla



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,1 pp

Decasol har högre andel godkända besiktningar

9,1 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

6,8 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

10,3 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Decasol.

+6,1 pp


Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända




Decasol
33
besiktningar

Inovèla
3
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Decasol  Inovèla

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Inovèla	Decasol
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	88,9 %	95,7 %
Batteri	89 granskade kontrollpunkter	93,8 %	94,4 %
Växelriktare	1 290 granskade kontrollpunkter	90 %	90 %
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	90,4 %	81,4 %
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	98,1 %	87,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Decasol Inovèla



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Inovèla jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/inovla

