



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med KomByggSol

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/kombyggisol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+30,9 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 9,1 % för Decasol.

13,1 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,6 % för Decasol.

1,9 pp skillnad

Decasol ligger närmast KomByggSol vid installation av växelriktare

10 % icke-godkända punkter för Decasol, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+33,9 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Decasol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända


Decasol

9,1 %



KomByggSol

40 %



Decasol

33

besiktningar


KomByggSol

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Decasol  KomByggSol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	Decasol
Batteri	89 granskade kontrollpunkter	77,8 %	94,4 %
Växeriktare	1 290 granskade kontrollpunkter	91,9 %	90 %
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	100 %	95,7 %
Optimerare	12 granskade kontrollpunkter	100 %	91,7 %
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	98,1 %	87,8 %
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	94,5 %	81,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Decasol KomByggSol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		KomByggSol	Decasol
Skåne län	14 respektive 5 besiktningar	40 %	14,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Decasol och KomByggSol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/kombyggisol

